铝土矿的拜耳法溶出



作者: 毕诗文等编著

出版社:北京:冶金工业出版社

出版日期: 1997.03

总页数: 299

介绍:提要拜耳法溶出是氧化铝生产中的主要工艺过程。本书先概述了铝土矿、铝酸钠溶液及拜耳法基本原理和工艺流程,详细阐述了氧化铝、含硅矿物、含铁矿物、含钛矿物、氧化钙、氧化镁和其它杂质在溶出过程中的行为以及它们对生产工艺、设备、技术参数的影响,生产实践中采取的措施与对策等;书中对铝土矿溶出工艺、溶出过程中的结疤与防治也作了介绍,探讨了我国氧化铝工业发展中的问题与出路。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/11003424.html) 查找全本阅读方式

铝土矿的拜耳法溶出 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/11003424.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/11003424.html

书名: 铝土矿的拜耳法溶出